

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1422225	<p>Bejelentő megírta, hogy a bejelentésében megjelölt vasútvonalakon közlekedő vonatokon erős bűz nagymértékű kosz volt, a mosdók alkalmatlanok voltak a rendeltetésszerű használatukra, valamint nem működtek megfelelően az ajtók és ablakok, továbbá az érintésvédelmi és feliratozási előírások betartása sem valósult meg.</p> <p>Bejelentő megírta továbbá, hogy a vonatokon a biztonságos kerékpárszállításhoz szükséges logisztikai feltételek nem adóttak.</p> <p>Bejelentő kifogásolta továbbá az által megnevezett vasútállomás állapotát és megközelíthetőségének körülményeit.</p>	lezárt	<p>Válaszában az eljáró szerv, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) az alábbiak szerint tájékoztatott.</p> <p>Az ITM tájékoztatása szerint a nevezett jármű 2021.10.30-ig üzemeltethető, ezt követően főjavítás keretében teljes felújításon fog átesni.</p> <p>Az ITM arról is tájékoztatott, hogy az ajtók-ablakok rendben működnek, a veszélyt jelző, kezelésre utaló piktogramok megtalálhatóak és az ablak kibukás gátló működik. Közvetlenül a vonat indulása előtt a szerelvény összeállítása után a kocsivizsgáló ajtó nyitási- zárási próbát végez. A kifogásolt jármű esetében a 2021.08.01-2021.09.06. terjedő időintervallumban semmilyen ajtó illetve ablak működésével kapcsolatos hiba, vagy hibajegy nem került rögzítésre.</p> <p>Az ITM tájékoztatása szerint a 78-as számú Aszód - Balassagyarmat - Ipolytarnóc vasútvonalon közlekedő vonatok nincsenek meghirdetve akadálymentes közlekedésre, mivel az állomási infrastruktúra nem akadálymentesített. A járművön kerékpár tárolására, rögzítésére nincs külön kialakított hely, erre a célra a kerékpár szállítására átalakított mellék kocsik szolgálnak.</p> <p>Végezetül az ITM arról tájékoztatott, hogy a ludányhalászi megállóhelyre érkezett észrevételeket a Vasúttársaság megvizsgálta és a hiányosságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.</p>