

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1335380	A bejelentő álláspontja szerint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csatornafüstölési tevékenysége során egészség- és tulajdonkárosító magatartást végez. Sérelmezi, hogy a csatornafüstölést lakossági tájékoztatás nélkül végzik.	lezárt	<p>Budapest Főváros Főjegyzője és Budapest Főváros Kormányhivatala válaszában részletes tájékoztatást adott a bejelentő részére a külvárosi területen végzett csatornafüstölés indokairól, az alkalmazott technológiáról, a füstöléshez használt anyag élettani hatásairól, lakossági felvilágosításról. Budapest belvárosa nagyméretű, egyesített rendszerű csatornahálózattal rendelkezik, amely a szenny-, illetve a csapadékvizek egyidejű elvezetésére szolgál. A külvárosi területek nagy részén ún. elválasztott rendszerű csatornahálózat épült. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz csatornákat kizárólag a szennyvizek elvezetésére méretezték, ezért azok a csapadékvizek elvezetésére fizikailag alkalmatlanok. A csapadékvíz-elvezetés kiépítése még sok helyen lemaradásban van a szennyvízcsatornához képest, ezért gyakori jelenség, hogy a lakosság – a jogszabályi tiltás (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdés) ellenére – a csapadékvizet az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába vezeti. Emiatt a csatornahálózat többszörösen túlterhelődik, így az alacsonyabban fekvő területeken, vagy akár a magáningatlanokon, az épületen belül is elöntések következhetnek be. A szennyvízcsatornán keresztül történt elöntések jelentős károkat okozhatnak, mindemellett fokozottan fertőzésveszélyesek is.</p> <p>Az illegális csapadék-bevezetések felderítését a Zrt. több évtizede végzi. A helyszínek vizsgálata általában az elöntés-veszélyes terület füstöléséből áll, melynek során a szakemberek füstgép és ventilátor segítségével füstöt juttatnak be a közcsatornába. Amennyiben a Zrt. munkatársai szabálytalan rákötést tapasztalnak, írásban szólítják fel az ingatlan tulajdonosát a jogellenes állapot megszüntetésére.</p> <p>Előfordulhat, hogy épületen belül is füst jelenik meg, amit az okozhat, hogy a belső szennyvízhálózatot műszakilag nem megfelelően építették ki, vagy a szabályosan beépített búzzárban nincs víz. Mindkét esetben a lakás tulajdonosának a kötelessége ezen problémák megszüntetése.</p> <p>A kertvárosi övezetekben nincs olyan elválasztott szennyvízcsatorna, amelynek a légtere káros anyagokat tartalmazna; a Zrt. munkatársai is légzésvédő eszközök nélkül dolgoznak a külterületen lévő tisztító aknáknál. A Zrt. által használt füstképző anyag hatósági minősítéssel és engedéllyel rendelkezik, az egészségre ártalmatlan. A füstfolyadék biztonsági adatlapja szerint az alkalmazott szer esetében egészségügyi veszélyek nem ismertek.</p> <p>A Zrt. több napos időtartammal általában egybefüggő vízgyűjtőterületeket vizsgál, ennek során napi ütemezésben történik a felderítés, amelyről minden reggel a helyi tűzoltóság telefonos tájékoztatást kap a füst miatti téves riasztások megelőzése végett.</p> <p>A Zrt. a szabálytalan csapadékelvezetések megszüntetése miatt a fent leírtakkal kapcsolatban weboldalán 2016. április 15-én lakossági tájékoztatót tett közzé. A Zrt. a honlapon tájékoztatást nyújt az illegális csapadékvizek füstöléssel történő felderítésének körülményeiről.</p>