

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1366497	<p>Bejelentő megírta, hogy az általa megjelölt kereszteződésben rendszeresen előfordul, hogy a gépjárművezetők a kötelező haladási irányt nem tartják be, ami veszélyezteteti a gyalogosok szabad jelzésnél történő balesetmentes átkelését. Bejelentő megfordulást tiltó tábla kihelyezését, valamint a reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időszakban történő ellenőrzést javasol az érintett kereszteződésben.</p>	lezárt	<p>Válaszában az eljáró szerv, a Budapest Főváros Főjegyzője az alábbiak szerint tájékoztatót.</p> <p>Budapest Főváros Főjegyzője arról tájékoztatót, hogy tárgyi ügyben bekérte a főváros területén a forgalomtechnikai kezelői feladatokat megbízásunkból ellátó Budapest Közút Zrt. szakmai állásfoglalását, amit az alábbiakban idézünk.</p> <p><i>„A KRESZ 9. § (4) bekezdés b) pont szerint „a felfelé, illetőleg az oldalra mutató nyíl alakú zöld fény a jelzett irányban (irányokban) szabad utat jelez: a jelzett irányban (irányokban) tovább szabad haladni”. A bejelentésben említett – Hungária körút - Thököly út – helyen a lencsében a nyíl csak balra továbbhaladási lehetőséget mutat, visszafordulást nem mutat. Továbbá a balra kanyarodó sávban csak balra mutató előjelző nyíl útburkolati jel is megtalálható, amely a KRESZ 18. § (1) e) pont szerinti „azt jelzi, hogy a forgalmi sávból a következő útkereszteződésnél melyik irányba (irányokba) szabad továbbhaladni”.</i></p> <p>A megfordulás jelenleg egyértelműen tilos, valamint a tilalom betartásának ellenőrzése a Rendőrség feladata, további jelzés, például „megfordulni tilos” jelzőtábla kihelyezését nem indokolt.</p> <p>A Budapest XIV. kerületi Rendőrkapitányság a védett elektronikus rendszeren továbbított közérdekű bejelentésre nem válaszolt.</p>