

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1359900	<p>Bejelentő megírta, hogy Szombathely egy forgalmas útkereszteződés csomópontjának közelében nagyméretű kátyú található. A kátyú különösen veszélyes helyen van, mély és éles peremű, utolsó pillanatban észlelhető, ezért minden közlekedő reflexszerűen igyekszik kikerülni. A balesetveszélyes helyzet elhárítása érdekében a bejelentő kéri a hatóságok intézkedését!</p>	lezárt	<p>A Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a bejelentés alapján, a tárgyi helyszínen mind a Pálya út felőli, mind a Kolozsvár utca felőli útsatlakozást megvizsgálta.</p> <p>A bejelentéshez csatolt térképen megjelölt útszakaszon a Hivatal nem találta a leírt burkolati hibát. A Sági út-Vép útkereszteződésben, a Kolozsvár utca felé vezető szakaszon lévő burkolati hibák helyreállítását Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a vele szerződésben álló SZOVA Nonprofit Zrt-vel 2018. január 12. napjáig elvégezteti, a javítási munkák elvégzéséig az egyenetlen úttest veszélyét jelölő jelzőtáblákat a SZOVA Zrt kihelyezte.</p>